

## Técnicos de Canal de Isabel II trabajan en la reparación de una tubería en Marqués de Vadillo

- A las dos de la mañana se ha producido una rotura fortuita de una tubería de 500 milímetros de diámetro
- De manera casi inmediata la empresa ha establecido una alternativa de suministro para dar servicio a los vecinos
- Canal lamenta las molestias y daños ocasionados por esta incidencia

**15SEPT2022** – Una veintena de técnicos de las áreas de abastecimiento y saneamiento de Canal de Isabel II trabajan desde las dos de la mañana en la reparación de la rotura fortuita de una tubería en la glorieta de Marqués de Vadillo, en Madrid.

La rotura ha afectado a una conducción de abastecimiento de 500 milímetros de diámetro que, debido a su tamaño, ha provocado una importante salida de agua y arrastre de tierras en la zona. Las brigadas desplazadas han trabajado en primer lugar en cortar el agua que salía de la tubería y en realizar distintas maniobras para dar una alternativa de suministro a los vecinos.

A pesar de la complejidad de la incidencia, el servicio de abastecimiento se ha restablecido de inmediato y no hay afecciones al suministro de agua en las viviendas de la zona. Los técnicos desplazados continúan trabajando en la reparación de la tubería y colaborando con los servicios municipales en la limpieza de las calles aledañas.

Desde Canal de Isabel II lamentamos las molestias y daños ocasionados a los ciudadanos por esta incidencia.

La empresa tiene planificadas cuatro actuaciones de renovación de 6 kilómetros de la red de distribución en la zona que se iniciarán antes de final de año en el marco del Plan Red para la sustitución de 1.300 kilómetros de tuberías.