

## CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P. Área de Inspección

Dirección: C/ José Abascal, 10; 28003 Madrid  
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17020:2012**  
Actividad: **Inspección**  
Acreditación nº: **346/EI573**  
Fecha de entrada en vigor: 03/03/2017

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 7 fecha 31/03/2023)

#### INSPECCIONES EN EL ÁREA INDUSTRIAL

**Tipo: B**

<b>CONJUNTO DE MEDIDA</b>	
TIPO DE INSPECCIÓN	DOCUMENTOS NORMATIVOS
Inspección técnica realizada en finca sobre la acometida de agua: - Revisión de la instalación hidráulica - Revisión de datos técnicos y comerciales asociados Realización de una prueba del contador en condiciones reales para determinar su comportamiento metrológico.	Procedimiento Normalizado de Trabajo PNT-0932, Rev.2 “Inspección técnica de conjuntos de medida” Instrucción Técnica IT-0497, Rev. 3 “Inspección técnica del conjunto de medida”

**Emplazamientos desde los que se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:**

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA - MUNICIPIO
Comunidad de Madrid:	- Madrid (Sede Central)